

ENERGIAA JA MUKAVUUTTA

Sisäilman laatu

TH-CALC™ lämpötila ja kosteusmittari

Malli 7415

Käyttö- ja huolto-opas



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Copyright©

TSI Incorporated / Toukokuu 2007 / Kaikki oikeudet pidätetään.

Osoite

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

Faksi

(651) 490-3824

RAJOITETUT TAKUUT JA VASTUUT (voimassa heinäkuusta 2000)

Myyjä takaa, että tässä tuotteessa ei ole tavaramaisessa käytössä ja palveluksessa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta lähetyspäivästä asiakkaalle tai käyttöoppaassa määritetynä aikana laatuvirheitä eikä materiaalivikoja. Tämän takuun aikana mitkään muut takuut eivät ole voimassa. Tähän rajoitettuun takuuseen sisältyvät seuraavat poikkeukset:

- a. Kuumalankojen tai kuumafilmiantureiden ja tiettyjen muiden osien, milloin ne on erittelyssä mainittu, takuu on 90 päivää laitteen lähetystä asiakkaalle.
- b. Mitä tulee huoltoihin tai korjauksiin, myyjä takaa, että korjatuissa tai vaihdetuissa osissa ei ole laatuvirheitä eikä materiaalivikoja tavaramaisessa käytössä 90 päivää laitteen lähetystä asiakkaalle.
- c. Myyjän takuu ei koske muiden valmistajien valmistamia osia tai varusteita, paristoja tai muita kulutusosia. Vain alkuperäisen valmistajan takuu on voimassa.
- d. Myyjä ei takaa eikä otta vastuuta mistään Ostajan tuotteesta, jonka osana täitä tuotetta käytetään tai jos niitä on muuttanut joku muu kuin Myyjä, paitsi tapauksissa, joissa Myyjä tämän erikseen kirjallisesti hyväksyy.

Edellä esitetty KORVAA kaikki muut takuut ja sitä koskevat tässä esitetyt RAJOITUKSET.

MITÄÄN MUUTA ILMAISTUA TAI OLETETTUVA TAKUUTA SOPIVUDESTA

JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI MYYTÄVYYDESTÄ EI ANNETA.

AINOA OSTAJAN TAI KÄYTTÄJÄN KORVAUSVAATIMUS JA MYYJÄN VASTUU MENETYKSIIN, TAPATURMIIN TAI MUIIHIN VAHINKOIHIN TÄMÄN TUOTTEEN SUHTEEN (SISÄLTÄEN VAATEET, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN TAI MUUHUN LAITTOMUUTEEN), ON TUOTTEEN PALAUTTAMINEN TEHTAALLE TAI MÄÄRITETTYYN PAIKKAAN JA TUOTTEEN OSTOHINNAN KORVAAMINEN TAI MYYJÄN VALINNAN MUKAAN TUOTTEEN KORJAAMINEN TAI VAIHTAMINEN UUTEEN.

MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI MYYJÄ OTA VASTUUTA OSTAJALLE AIHEUTUNEISTA SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA. MYYJÄ EI OLE VASTUUSSA ASENNUKSEN, PURKAMISEN, UUDELLEENKOKOAMISEN TAI UUDELLEENASENTAMISEN AIHEUTTAMISTA KULUISTA. Mitään toimia muodosta riippumatta ei voi alkaa myyjää vastaan vuoden kuluttua ko. tapaukustumasta. Takuun puitteissa Myyjän tehtaalle palautetut tuotteet palautetaan Ostajan vakuuttamina, ja mahdollinen palautus tehdään Myyjän kuljetusvakuutuksin.

Ostajan tai käyttäjien katsotaan hyväksyneen nämä RAJOITETTUJEN TAKUIDEN JA VASTUIDEN EHDOT, jotka sisältävät kaikki takuu, jotka myyjä antaa. Näitä RAJOITETTUJEN TAKUIDEN JA VASTUIDEN EHTOJA ei saa muuttaa eikä muokata eikä ehtoja jättää pois muuten kuin Myyjän edustajan kirjalliseilla hyväksynnällä.

Huoltopalvelut

Koska toimimatton tai viallinen laite on haitallinen sekä asiakkallemme että TSI:lle, pyrimme antamaan apua viipymättä kaikkiin huoltoa koskeviin ongelmiin. Jos virhetoiminto havaitaan, ota yhteys lähipäään myyntipisteeeseen tai edustajaan tai soita TSI:n asiakashuoltonumeroon (800) 874-2811 USA:ssa tai 1-651-490- 2811 muualla maailmassa.

SISÄLLYS

| | |
|--|----|
| LUKU 1 PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA OSIEN TARKASTUS..... | 1 |
| LUKU 2 ASETUS KÄYTTÖVALMIIKSI | 3 |
| Virtalähteen liittäminen Malli 7415 TH-CALC | |
| lämpötila/kosteusmittariin | 3 |
| Paristojen asennus | 3 |
| Anturin käyttö | 3 |
| LUKU 3 KÄYTÖ | 5 |
| Näppäintoiminnot..... | 5 |
| LUKU 4 HUOLTO | 7 |
| Uudelleenkalibrointi | 7 |
| Kotelot..... | 7 |
| Varastointi..... | 7 |
| LUKU 5 VIANMÄÄRITYS | 9 |
| LIITE A TEKNISET TIEDOT..... | 11 |



Luku 1

Pakkauksesta purkaminen ja osien tarkastus

Pura laite ja lisävarusteet varovasti pakkauslaatikosta. Tarkista yksittäiset osat alla olevasta osaluettelosta. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ilmoita siitä välittömästi TSI:lle.

1. Kotelo
2. Mittari

Luku 2

Asetus käyttövalmiiksi

Virtalähteen liittäminen Malli 7415 TH-CALC lämpötila/kosteusmittariin

TH-CALC 7415 saa virtansa neljästä AA-paristosta.

Paristojen asennus

Asenna neljä AA-kokoista paristoa paristolokeron sisällä olevan kaavion mukaisesti. Malli 7415 laitetta voi käyttää joko alkaliparistojen tai uudelleenladattavien nikkelikadmium (NiCd)-paristojen kanssa, Mittari ei toimi ladattavien paristojen laturina. NiMH-paristot eivät kestä yhtä kauan. Hiili-sinkki-paristoa ei suositella paristohapon vuotovaaran takia.

Anturin käyttö

Anturin toiminta perustuu diffuusioon ilmasta. Paras ja nopein tulos saavutetaan pitämällä anturi liikkuvassa ilmassa. Anturiin ei saa puhaltaa, sillä anturi tasaantuu hitaasti takaisin vallitseviin olosuhteisiin.

Luku 3

Käyttö

Näppäintoiminnot

| | |
|---------------------------|---|
| ON/OFF | Sammuttaa ja käynnistää laitteen. Käynnistettäessä näytölle tulevat seuraavat tiedot: mallin numero, sarjanumero, ohjelmistoversio ja edellinen kalibrointipäivä. |
| %RH Näppäin | Näppäimen painallus tuo näytölle suhteellisen kosteuden lukeman. |
| WB Näppäin | Näppäimen painallus tuo näytölle märkälämpötilan |
| °C Näppäin | Näppäimen painallus tuo näytölle lämpötilan |
| Yksiköitten vaihto | Haluttaessa muuttaa lämpötilan tai märkälämpötiulan yksikötä, painetann ja pidetään pohjassa nimetöntä näppäintä viiden sekunnin ajan. Näkyviin tulee valikko. Nuolinäppäimillä voidaan muuttaa yksiköksi joko °C tai °F. |

Luku 4

Huolto

7415 vaatii erittäin vähän huoltoa toimiakseen moitteettomasti.

Uudelleenkalibrointi

Suosittemme toimittamaan mittarin valmistajalle vuosittain uudelleen kalibroitavaksi, jotta mittatarkkuus säilyy. Ota yhteys TSI:n edustajaan tai maahantuojaan, joka toimittaa palautuksessa tarvittavan RMA-numeron. Voit täyttää palautuskaavakkeen verkossa TSI verkkosivuilla osoitteessa <http://service.tsi.com>.

U.S. & Kansainvälistet asiakkaat

TSI Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126-3996
Puh: (800) 874-2811
 (651) 490-2811
Faksi: (651) 490-3824

Kotelot

Jos laitteen kantokotelo tai varastointikotelo tarvitsee puhdistusta, pyyhi se pehmeällä kankaalla ja isopropyylialkoholilla tai miedolla puhdistusaineella. Laitetta ei saa upottaa mihinkään nesteesseen. Jos mittarin tai sovittimen kotelo rikkoutuu, se pitää vaihtaa välittömästi, ettei vaarallinen jännite aiheuta tapaturmaa.

Varastointi

Jos laitetta ei käytetä yli kuukauteen, suosittemme paristojen poistamista. Tämä estää paristojen vuodon aiheuttamat vahingot.

Luku 5

Vianmääritys

Taulukossa 5-1 luetellaan oireita, mahdollisia syitä ja suositeltavia ratkaisuja laitteen käytössä esiintyviin tavallisimpiin ongelmiin. Jos oireta ei ole mainittu, tai mikään ratkaisuehdotuksista ei auta, ota yhteys TSI:hin.

Taulukko 5-1: Vianetsintä, malli 7415

| Oire | Mahdollinen syy | Korjaava toimenpide |
|---|--|---------------------------------|
| Näyttö on pimeä | Yksikössä ei ole virta päällä | Käynnistä yksikkö. |
| | Paristot vajaat tai tyhjät | Vaihda paristot. |
| | Likaiset paristokontaktit | Puhdista paristokontaktit. |
| Lämpötilanäytössä lukee high tai low | Lämpötila-anturi ei ole vielä tasaantunut to temperature | Anna mittarille aikaa tasaantua |
| Kosteuslukema lähellä nollaa tai ei uskottava | Anturi altistunut kirkkaalle valolle | Suojaa anturi valolta. |
| Instrument Error – viesti tulee näytölle | Mittari on viallinen | Toimita mittari tehdashuoltoon. |

VAROITUS!

Poista anturi välittömästi liian kuumasta paikasta: liika kuumuus voi vahingoittaa sensoria. Käyttölämpötilaratat ovat [Liittessä A, Tekniset tiedot](#).

Liite A

Tekniset tiedot

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman siitä eri ilmoitusta.

Lämpötila

| | |
|-----------------------|---|
| Raja: | 0 – 60 °C |
| Tarkkuus ¹ | ±0,6 °C |
| Resoluutio: | 0,10,1 ° C |
| Vasteaika | 30 s (90% lopullisesta arvosta, ilman nopeudessa 2 m/s) |
| Näytön yksiköt | °F tai °C (käyttäjän valitsema) |
| Typi | Termistori |

Suhteellinen kosteus

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Alue: | 0 – 95 % RH |
| Tarkkuus ² | ± 3% RH (sisältää ±1% hystereesin.) |
| Resoluutio: | 0,1% RH |
| Vasteaika | 20 s (63% lopullisesta arvosta) |
| Sensorin typpi | Okut-filmi, kapasitiivinen |

Lämpötila-alue:

| | |
|------------------------|----------------|
| Käyttö (elektronikka): | 5 ... + 45°C |
| Käyttö (anturi): | -10 ... + 60°C |
| Varastointi: | -20 ... + 60°C |

Käyttöolosuhteet:

Korkeus max 4000 metriä

Suhteellinen kosteus max. 80 % RH, ei-kondensoiva

Saasteaste 1 /IEC 664:n mukaan

Muutosyljännite luokka II

Mittarin ulkomitat:

8,4 cm × 17,8 cm × 4,4 cm

Mittarin paino:

Paino paristojen kanssa: 270 g

Virtavaatimukset:

Neljä AA-sauvaparistoa (tulevat mukana)

¹ Tarkkuus mittapään ollessa 25 °C:n lämpötilassa. Lisää epävarmuudeksi 0,05 °C/°C mittapään lämpötilan muuttuessa.

² Tarkkuus, kun anturin lämpötila on 25 °C. Lisää epävarmuudeksi 0,1 % RH/°C mittapään lämpötilan muuttuessa. Sisältää 1 % hystereesin.

TSI Incorporated – 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 U.S.A

USA Tel: +1 800 874 2811 E-mail: info@tsi.com Website: www.tsi.com
UK Tel: +44 149 4 459200 E-mail: tsiuk@tsi.com Website: www.tsiiinc.co.uk
France Tel: +33 491 95 21 90 E-mail: tsifrance@tsi.com Website: www.tsiiinc.fr
Germany Tel: +49 241 523030 E-mail: tsigmbh@tsi.com Website: www.tsiiinc.de
Sweden Tel: +46 8 595 13230 E-mail: tsiab@tsi.com Website: www.tsi.se
India Tel: +91 80 41132470 E-mail: tsi-india@tsi.com
China Tel: +86 10 8260 1595 E-mail: tsibeijing@tsi.com



Contact your local TSI Distributor or visit our website www.tsi.com for more detailed specifications.