

# AIRPRO® 移動 解決方案


快速入門指南

感謝您購買 AirPro 移動解決方案。有關更多資訊，請訪問我們的線上網址 [www.tsi.com/AirPro](http://www.tsi.com/AirPro)。


## 移除並確認設備

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| AP500 型   | AP800 型   | VTH-A、VTH-S、VT-AVT-S 或 TH-S 型   |


## 安裝隨附的電池（如有必要請充電）



## 安裝探頭（僅限 AP500）



## 打開儀器電源

|   |                |             |                |
|---|----------------|-------------|----------------|
|  | ●              | ●           | ●              |
|   | 電源指示燈          | 藍牙連接指示燈     | 充電指示燈          |
|   | 綠色 =<br>電池電源正常 | 閃爍 =<br>連接中 | 燈亮 =<br>電池正在充電 |
|   | 紅色 =<br>電池電量低  | 穩定 =<br>已連接 | 燈滅 =<br>電池未充電  |



- AirPro 移動應用從 <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> 下載，供 iOS 系統使用。
- AirPro 移動應用從 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> 下載，供 Android 系統使用。
- 並且可以在 <https://my.tsi.com> 創建一個使用帳戶。



## 退貨服務

要退回儀器，請在 <http://rma.tsi.com> 上填寫“退回商品授權”(Return Merchandise Authorization) 表，或致電 TSI 公司 1-800-874-2811 (美國)、(651) 490-2811 或 001 651 490-2811 (國際)，以瞭解具體退貨說明。

## 安全與合規




### 警告

AP500 和 AP800 無線空氣測速儀使用可充電鋰離子電池，具有防火和防爆危險的內置保護。這部儀器僅能使用 TSI 提供的電池 (部件號 800532)。請勿使用替代或非充電電池。請按照所在區域的合規要求處理廢棄的鋰離子電池。

TSI 公司在此聲明本藍牙低功耗測試和測量儀器符合 Directive 2014/53/EC 規定。符合性聲明可在 [www.tsi.com/AirPro-CE-DOC](http://www.tsi.com/AirPro-CE-DOC) 上查找。

TSI 擁有與 AirPro 產品解決方案相關的臨時專利申請：  
有關詳細資訊，請參閱 TSI 網站：<http://www.tsi.com/patents/>。



TSI 公司- 訪問我們的網站 [www.tsi.com](http://www.tsi.com) 瞭解更多資訊。

美國電話：+1 800 874 2811  
英國電話：+44 149 4 459200  
法國電話：+33 1 41 19 21 99  
德國電話：+49 241 523030

印度電話：+91 80 67877200  
中國電話：+86 10 8219 7688  
新加坡電話：+65 6595 6388

