

# SOLUTIONS MOBILES AIRPRO®


## GUIDE DE DÉMARRAGE

Merci d'avoir acheté une solution mobile AirPro. Plus plus d'informations, veuillez visiter notre site en ligne à [www.tsi.com/AirPro](http://www.tsi.com/AirPro).

### Déballer et vérifier le matériel

		
Modèle AP500	Modèle AP800	Modèles VTH-A, VTH-S, VT-A, VT-S ou TH-S

### Mettre en place la batterie fournie (la charger le cas échéant)





### Monter la sonde (AP500 seulement)



### Mettre l'appareil en marche

			
	Témoin d'alimentation	Témoin de connexion Bluetooth	Témoin de charge
	Vert = Alimentation par batterie OK	Clignotant = Émission	Allumé = Charge en cours
	Rouge = Alimentation par batterie faible	Continu = Connecté	Éteint = Pas de charge en cours

- AirPro Mobile peut être téléchargé de <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> pour iOS.
- AirPro Mobile peut être téléchargé de <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> pour Android.
- Et un compte peut être créé à <https://my.tsi.com>.

Lancer l'application et ouvrir la session	Se connecter à l'appareil	Effectuer la mesure
		

## Renvoi pour dépannage

Pour renvoyer l'appareil, remplir un formulaire d'autorisation de renvoi de marchandise (Return Merchandise Authorization) à <http://rma.tsi.com> ou appeler TSI au 1-800-874-2811 (États-Unis), au (651) 490-2811 ou au +1 651 490-2811 (International) pour obtenir des informations spécifiques sur les renvois.

## Sécurité et conformité



### AVERTISSEMENT

Les appareils de mesure d'air sans fil AP500 et AP800 utilisent une batterie lithium-ion rechargeable à protection intégrée contre les risques d'incendie et d'explosion. Utiliser uniquement des batteries fournies par TSI (réf. 800532) dans cet appareil. **NE PAS** utiliser une batterie de substitution ou non rechargeable. Toujours éliminer les batteries Li-ion en conformité avec la réglementation en vigueur.

TSI Incorporated déclare par la présente que cet appareil d'essai et de mesure Bluetooth de basse énergie est conforme à la directive 2014/53/CE. La déclaration de conformité est accessible à [www.tsi.com/AirPro-CE-DOC](http://www.tsi.com/AirPro-CE-DOC).

TSI a des demandes de brevets provisoires associées à ce produit AirPro: Pour plus de renseignements, consulter le site Web de TSI : <http://www.tsi.com/patents/>.



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI Incorporated – Pour plus d'informations, visitez notre site Web à [www.tsi.com](http://www.tsi.com).

États-Unis  
Royaume-Uni  
France  
Allemagne

Tél. : +1 800 874 2811  
Tél. : +44 149 4 459200  
Tél. : +33 1 41 19 21 99  
Tél. : +49 241 523030

Inde  
Chine  
Singapour

Tél. : +91 80 67877200  
Tél. : +86 10 8219 7688  
Tél. : +65 6595 6388

