

AIRPRO® 移动 解决方案


快速入门指南

感谢您购买 AirPro 移动解决方案。有关更多信息，请访问我们的在线网址 www.tsi.com/AirPro。

移除并确认设备

		
AP500 型	AP800 型	VTH-A、VTH-S、VT-AVT-S 或 TH-S 型

安装随附的电池（如有必要请充电）



安装探头（仅限 AP500）



打开仪器电源

			
	电源指示灯 绿色 = ☐ 电池电源正常	蓝牙连接指示灯 闪烁 = ☐ 连接中	充电指示灯 灯亮 = ☐ 电池正在充电
	红色 = ☐ 电池电量低	稳定 = ☐ 已连接	灯灭 = 电池未充电



AirPro 移动应用从 <https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8> 下载，供 iOS 系统使用。

AirPro 移动应用从 <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor> 下载，供 Android 系统使用。

并且可以在 <https://my.tsi.com> 创建一个使用账户。



退货服务

要退回仪器，请在 <http://rma.tsi.com> 上填写“退回商品授权”(Return Merchandise Authorization) 表，或致电 TSI 公司 1-800-874-2811 (美国)、(651) 490-2811 或 001 651 490- 2811 (国际)，以了解具体退货说明。

安全与合规



警告

AP500 和 AP800 无线空气测速仪使用可充电锂离子电池，具有防火和防爆危险的内置保护。这部仪器仅能使用 TSI 提供的电池 (部件号 800532)。请勿使用替代或非充电电池。请按照所在区域的合规要求处理废弃的锂离子电池。

TSI 公司在此声明本蓝牙低功耗测试和测量仪器符合 Directive 2014/53/EC 规定。符合性声明可在 www.tsi.com/AirPro-CE-DOC 上查找。

TSI 拥有与 AirPro 产品解决方案相关的临时专利申请：
有关详细信息，请参阅 TSI 网站：<http://www.tsi.com/patents/>。



UNDERSTANDING, ACCELERATED

TSI 公司 – 访问我们的网站 www.tsi.com 了解更多信息。

美国电话：+1 800 874 2811
英国电话：+44 149 4 459200
法国电话：+33 1 41 19 21 99
德国电话：+49 241 523030

印度电话：+91 80 67877200
中国电话：+86 10 8219 7688
新加坡电话：+65 6595 6388

P/N 6010698 (SC) Rev. A (2017 年 3 月 20 日)

©2017 年 TSI 公司版权所有。

美国印刷

